Instruks GENERELL - Adgang til anlegg med forhøyet berøringsfare

1. Formål

Hindre personskade i anlegg med forhøyet berøringsfare (uskjermede spenningsførende deler)

2. Beskrivelse

Adgang til anlegg med uskjermede spenningsførende deler skal kun skje i forbindelse med etablert arbeidsordre, koblingsoppdrag eller prosjekt.

Det er krav om å melde seg inn/ut ved hjelp av Permitto.

Det skal alltid være to personer til stede.

Før oppdrag finner sted og barriere fjernes skal arbeidslaget ha gjennomført en SJA.
Ved utførelse av SJA skal særlig vektlegges faremomentene som gjelder i forbindelse med uskjermede anlegg.

Etter endt oppdrag etableres barriere igjen, dør låses og sjekkes 2 ganger fortrinnsvis med sidemannskontroll.

3. Verneutstyr

Se instruks for personlig verneutstyr.

Selskap	Lnett AS	Dokument nummer	STYR-000018
Utarbeidet av	Terje Nevland | Lnett	Revisjon	B
Godkjent av	Rannveig Eidem Norfolk | Lnett	Publisert dato	18.11.2025
Dokumenttype	Instruks	Status	Godkjent