

Instruks - Adgang til anlegg med forhøyet berøringsfare

1. Formål

Hindre personskade i anlegg med forhøyet berøringsfare (uskjermede spenningsførende deler)

2. Beskrivelse

Adgang til anlegg med uskjermede spenningsførende deler skal kun skje i forbindelse med etablert arbeidsordre, koblingsoppdrag eller prosjekt.

Det er krav om å melde seg inn/ut ved hjelp av Permittio.

Det skal alltid være to personer til stede.

Før oppdrag finner sted og barriere fjernes skal arbeidslaget ha gjennomført en SJA. Ved utførelse av SJA skal særlig vektlegges faremomentene som gjelder i forbindelse med uskjermede anlegg.

Etter endt oppdrag etableres barriere igjen, dør låses og sjekkes 2 ganger fortrinnsvis med sidemannskontroll.

3. Verneutstyr

Se instruks for personlig verneutstyr.

Saksbehandler:	Avdelingsleder Drift og vedlikehold	Eier:	Driftsleder
Status:	Ferdigstilt	Organisasjon	Innett AS
Dok. Nr.:	157470_v11	Dokumenttype:	Instruks
Opprettet dato:	24.11.2016	Endret dato:	20.01.2020