

Informasjonsskriv fra DLE i Lyse Elnett



Juni 2020

Innledning

Det har vært en spesiell tid med delvis nedstenging av samfunnet og strenge tiltak for begrenning av smitte. DLE innstilte all vanlig oppsøkende tilsynsaktivitet fra midten av mars etter føringer og anbefalinger fra helsemyndigheter og DSB. Dette startet vi gradvis opp igjen med fra starten av juni. DLE har fått tilbakemelding om varierende arbeidsmengde i bransjen. Noen har hatt tilstrekkelig med arbeid, mens andre har måttet permittere. Vi håper nå at de fleste har fått de ansatte tilbake i arbeid.

Fravær av faglig ansvarlig

Det ble 26.mars sendt ut epost med følgende punkter

- Ved fravær av faglig ansvarlig på grunn av Covid-19 virus, ble det gitt mulighet for å utpeke en annen elektrofagperson som midlertidig faglig ansvarlig uten å søke dispensasjon. Skulle dette bli aktuelt fremover må DLE informeres på dle@lyse.no. Det ble også anbefalt å opprette/oppdatere rutine for fravær av faglig ansvarlig og få med aktuelle kandidater som kan benyttes som stedfortreder.
- Permittering av faglig ansvarlig. Det ble presisert at dersom man permitterer faglig ansvarlig må også elektrofagarbeidere i virksomheten være permittert tilsvarende og med sammenfallende arbeidstid.

Oppfølging av montører

Nå når samfunnet gradvis gjenåpnes, vil DLE oppfordre til å sørge for at faglig ansvarlig i tilstrekkelig grad får avsatt tid til faglig oppfølging av sitt personell etter en tid med mye avstand og isolering. Det er forståelse for at det har vært benyttet hjemmekontor og at man i stor grad har holdt avstand for å begrense smitte. Men når vi nå er i gang med gjenåpning og redusering av smittetiltak, er det derfor ekstra viktig å sørge for å ivareta de ansatte elektrofagarbeiderne.

Opplæring prekvalifisering

Nettselskapet har åpnet opp for prekvalifisering for arbeid i distribusjonsnett. DLE vil ha fokus på at virksomheter med denne prekvalifiseringen har utarbeidet tilstrekkelig med rutiner, og at elektrofagarbeidere som skal utføre arbeid i distribusjonsnett har fått tilstrekkelig opplæring.

DLE presiserer at det fortsatt er et forskriftskrav å melde arbeid til nettselskapet som før jf FEL §14. Det har blitt rapportert om manglende innmelding i flere tilfeller, og dette er noe DLE må følge opp.

Rettemeldinger

DLE opplever at flere installatører bruker veldig lang tid fra en feil er rettet til den blir meldt inn i rettemeldingsportalen. Det resulterer i unødvendige purringer til kunde som igjen må purre på installatør. DLE opplever også at avviste punkter i rettemelding blir liggende uten at dette blir tatt tak i.

DLE vil oppfordre alle installatører til å huke av for epostvarsler slik at dere lettere kan følge opp saker i rettemeldingsportalen.

Rettemeldinger	
Aktiv	11
Avviste	0
Historiske	27
Til godkjenning	2
Dokumentkontroll	
Aktiv	0
Avviste	0
Historiske	1
Jordfeil	
Aktiv	5
Avviste	0

Innstillinger

Rettemelding kan sende deg e-post varsel ved hendelser i systemet:

- Ny rettemelding til godkjenning
- Rettemelding godkjent av DLE
- Rettemelding avvist av DLE
- Melding fra DLE

LAGRE

Merking og dokumentasjon

Det er i senere tid avdekket mangler i merking og dokumentasjon av effektbrytere og innstillinger. Vernets prosjekterte innstillinger og eventuelt begrensninger fremgår sjelden i tilstrekkelig grad av tavleskjema. Effektbryter må merkes tydelig med alle relevante innstillinger.

Det er også observert sperredeksel som (vist på bilde) over KV i tilknytningsskap uten at det er merket av noe slag. Det gjør at kunde verken vet hva dette er eller hvem som kan betjene det. Merking i tilknytningsskap er generelt lite tilfredsstillende.



NEK og henvisning til andre forskrifter/normer

NEK400:2018 beskriver at det er prosjekterende/utførende sin oppgave å ivareta alle krav i alle relevante forskrifter og eventuelle normer/standarder som disse viser til. DLE har sett at det i flere tilfeller er plassert stikkontakt ved vask som er plassert innenfor våtsone definert i TEK17. Dette er ikke nevnt verken i risikovurderingen og/eller dokumentasjonen for anlegget.

Tips og kontaktinfo:

DLE har stor nytte av tips fra bransjen for å avdekke ulovlig arbeid og anlegg i dårlig forfatning. Hvis noen skulle være redde for at et tips skulle falle tilbake på dem, så oppgi det i tipset, så gjør vi tiltak. Vi håper at alle er med og jobber sammen for et renere arbeidsliv og trygge elsikre anlegg.

Mail med tipsinformasjon kan sendes til dle@lyse.no eller bekymring.dle@lyse.no

Tlf til sentralbord er 51908010

Se også <https://www.elsikkerhetsportalen.no/lyse/> for gode elsikkerhetstips

Fair Play Bygg Rogaland jobber også veldig aktivt for et renere arbeidsliv. Her kan det sendes inn tips til post@fpbr.no. Her kan dere også be om å bli kontaktet. Se også www.fairplaybygg.no.

For tips direkte til a-krimsentret i Stavanger kan dere bruke Akrim.rogaland@politiet.no

Med vennlig hilsen DLE i Lyse Elnett